
RESUMEN EJECUTIVO DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 2 DE MARZO DEL 2021, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA.

- 1. AFAC (Demoras):** envió por correo electrónico la estadística del mes de noviembre y diciembre de 2020.
- 2. AFAC (Comandante General):** comentó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el comunicado para la evaluación y monitoreo de horarios de aterrizaje y despegue (slots) asignados en los aeródromos que se encuentran en condiciones de saturación en el campo aéreo para la temporada del verano 2021.
- 3. AICM (Subdirector de Operación):** comentó que si las líneas aéreas manejan un plan de vuelo con el tiempo real de salida es la que se va a desplegar en los FIDS, si no tienen plan de vuelo se va a manejar el horario asignado.
- 4. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH):** comentó que se han instalado 20 contenedores de basura de un total de 70.
- 5. CNGA (Presidente):** agradeció que está programada la instalación de una pantalla en llegadas de terminal 1 en área nacional e internacional para publicar información de la banda donde los pasajeros tienen que recoger su equipaje.
- 6. SINTRA (Director de Operación):** comentó que va a hacer un análisis sobre la utilización de los toboganes, debido a que se tiene la intención de poner los toboganes en todas las posiciones, como en las posiciones del dedo "L".
- 7. AFAC (Comandante General):** acordó enviar al Comité Nacional de Gerentes las minutas de las reuniones con la Guardia Nacional donde acordó el tema de la circulación de unidades en la zona federal.
- 8. AICM (Subdirector de Seguridad):** comentó que hizo un ejercicio respecto a las mesas ubicadas en las áreas de comida rápida de ambas terminales, en terminal 2 había 74 mesas y se tenían operado 40 por lo que se pusieron con una separación de metro y medio y quedaron disponibles al 100%; en terminal 1 no se puede porque están empotradas lo que se hizo fue poner una banda limitadora y se amplió un 40% de sillas.
- 9. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH):** comentó que va a coordinar con SITA la implementación del sistema CUTE en la posición 69.
- 10. AEROMÉXICO (Director de Aeropuerto):** comentó que van a apoyar al Instituto Nacional de Migración para que cada dos horas se estén sanitizando los quioscos y van a colocar dispensadores con gel antibacterial.

Solicitó al Comandante General apoyarlo para agilizar la conexión de los clientes que tiene en el filtro de conexión.
- 11. AFAC (Comandante General):** comentó que va a ver si puede generar una reunión en la AFAC con el fin de atender el tema de pasajeros en conexión en terminal 2.

12.ADUANA: agradeció al AICM el apoyo para reforzar el área de los rodillos de las máquinas de rayos "X".

13.AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): comentó que el día 03 de marzo se tiene programado realizar trabajos en la posición 53.

14.ADUANA: comentó que va a tratar con su área central la fecha para proporcionar el mantenimiento a las bandas de rayos "X".

15.AICM (Encargado de la Subdirección de Ingeniería): comentó que se van a adecuar los desniveles (rampas) ubicados de terminal 2 pero por el momento solo se va a poner antiderrapante.

16.VOLARIS: solicitó a la Dirección Comercial del AICM la relación y ubicación de los laboratorios que están operando actualmente en el aeropuerto.

17.AFAC (Comandante General): comentó que hizo una solicitud por escrito para que COFEPRIS realice una inspección a el laboratorio que está ubicado por los mostradores de mexicana y contesto que, por falta de personal esa inspección no la tienen disponible, por lo que en cuanto contesten positivamente la solicitud, la hará de conocimiento.

En referencia a la plataforma vuelo seguro comentó que es muy amigable.

18. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): solicitó que se reporte a la subdirección de seguridad cualquier situación a través de los guardias de seguridad.

19. AICM (Encargada de la Dirección Comercial y de Servicios): comentó que no existe inconveniente en poner una pantalla en el área de bandas de llegada; y respecto al listado de los laboratorios y su ubicación se lo enviara a volaris.

20. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): comentó que se está realizando la sanitización en todas las áreas del aeropuerto y se va a supervisar para que no se moleste a los pasajeros durante la sanitización.

21. AFAC (Comandante General): comentó que al ingresar a las Comandancias de ambas terminales se les sanitizará para que no cause controversia.

22. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): comentó que cuando Guardia Nacional realice revisión a los equipajes deben dejar una tarjeta de revisión y debe estar presente un representante de la línea aérea y personal de seguridad del aeropuerto.

23. AFAC (Comandante General): comentó que les enviara a las líneas aéreas la minuta de la reunión que tuvo con Guardia Nacional donde se acordó el procedimiento de revisión a los equipajes.

24. AICM (Subdirector de Seguridad): comentó respecto al estatus de los postes en salas de última espera que, se va a coordinar con el área de calidad de la Dirección Comercial y posteriormente informará el resultado; en relación al procedimiento de revisión de alimentos que ingresa personal de KLM está pasando por un recinto de Migración, pero se coordinará con Migración y si lo autoriza Migración por parte de seguridad no hay problema.

25. ADUANA: solicitó apoyo a las líneas aéreas British y Qatar para realizar la revisión a sus aviones.

26. BRITISH AIRWAYS: comentó que no se está negando, simplemente que personal de la Aduana llega cuando están descargando el avión y quieren subirse a confirmar que no haya quedado nada, y lo que les dicen es que el manifiesto de carga lo pueden confirmar y revisar en el recinto fiscal, debido a que la empresa no permite que nadie se suba por cuestiones de seguridad.

27. AFAC (Comandante General): acordó convocar a una reunión entre las líneas aéreas y Aduana para revisar los procedimientos de revisión de aeronaves.

También comentó que se han elevado los incidentes en tierra, entonces junto con la Dirección de Operación y el área de seguridad operacional del AICM acordó implementar un protocolo para empezar a visitar a las empresas que proporcionan los servicios en tierra, por lo que les pidió apoyo para coordinarse.

28. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): solicitó a las líneas aéreas que reporten los eventos de seguridad del aeropuerto; y a la Comandancia gestionar el SMS que tiene establecido o en su caso el de los prestadores de servicio que tienen su autorización ISAGO.

29. AFAC (Comandante General del AICM): comentó que le llegó un oficio por parte del área de calidad del aeropuerto en donde le informan que se va a llevar a cabo una inspección por parte del Órgano Interno de Control a todas las autoridades que ejercen funciones en este aeropuerto.

30. AICM (Encargado de la Subdirección de Ingeniería): comentó que está haciendo una enmienda al Programa Maestro de Desarrollo ante la Dirección de Aeropuertos de AFAC, el cual contiene tres puntos: los trabajos que se ejecutaron con monto menor al que estaba programado para el 2019, los trabajos que no se llevaron a cabo 2019 y los trabajos que se hicieron en 2019 y no estaban programados, se les enviarán por correo electrónico para que en la próxima sesión si tienen algún comentario se atienda.

31. AICM (Encargada de la Dirección Comercial y de Servicios): solicitó la autorización de cuatro espacios dentro del Plan Maestro de Desarrollo de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Hizo de conocimiento del Comité que mediante acuerdo CC/ SPC/090221/07 con fecha del 9 de febrero de 2021 el Comité Interno de Contratación y Tarifas autorizó celebrar un contrato de participación por publicidad a la empresa IDAMEX S.A. de C.V., para la ocupación de cuatro espacios de la instalación de cuatro videos walks ubicados en los pasillos de salas de última espera nacional entre las posiciones 10 y 16 por lo que dichos espacios es necesario que se encuentren dentro del Plan Maestro de Desarrollo, por lo que presenta el plano y ubicación de los espacios, para que en caso de no existir inconveniente por alguno de los presentes, quede asentado dentro del acta y en el Plan Maestro de Desarrollo.

32. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): hizo de conocimiento la puntualidad de las líneas aérea durante el mes de febrero: Aeroméxico 73%, Aerolitoral 82%, Viva Aerobus 95%, Volaris 95%, Aeromar 92%, Magnicharters 86%.

Y comentó que se presentaron 17,161 operaciones y se transportaron 1,550,000 pasajeros en febrero 2021.

También comentó los trabajos de obras que se están realizando: en el "Dedo Sur" se adecuó una rampa para que no esté muy inclinada y se abrió la escalera del nivel 7/50, se estará trabajando en el nivel 375/00; y en el dedo norte hay un gran avance.

Respecto a la nivelación de plataforma y bandas de equipaje hay un gran avance.

También comentó que la semana pasada se realizó encarpetao de pista 0R/23L cadenamiento 1+410.