

---

**RESUMEN EJECUTIVO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2020, A TRAVÉS DE CONFERENCIA TELEFÓNICA.**

**1. AFAC (Demoras):** solicitó a las líneas aéreas sus pruebas, para realizar el reporte y estadísticas para posteriormente enviarlas por correo electrónico.

**2. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH):** informó que Cobus está desinfectando antes de cada servicio; la Subdirección de Seguridad ya dio la instrucción para que el personal de seguridad no solicite a los usuarios retirarse el cubrebocas cuando pasen por el filtro de seguridad y se están desinfectando cada dos horas los filtros de seguridad.

**3. AICM (Encargado de la Dirección Comercial y de Servicios):** informó que el proceso de la instalación de la señalización está avanzando, solo falta que el proveedor entregue los materiales para poder continuar.

**4. CNGA (Presidente):** comentó que las calcomanías de sana distancia son para asientos de SUES, áreas comunes, Migración, Aduana, bandas de llegadas nacional, en mostradores, salas de embarque y pasillos telescópicos.

**5. AICM (Encargado de la Dirección de Administración):** comentó que se está haciendo una evaluación económica sobre la posibilidad de instalar los acrílicos en salas de última espera y mostradores, y solicitó a las líneas aéreas apoyen para que su personal use caretas y el equipo de protección.

**6. AICM (Encargado de la Subdirección de Promoción y Calidad):** comentó que está en pláticas con el proveedor de los carritos equipajeros para que los desinfecte; los postes y las charolas se están desinfectando dos o tres veces por semana, ya estamos viendo que se haga diario solo nos vamos a coordinar con personal de seguridad.

**7. AICM (Director General y Presidente del COyH):** solicitó al Encargado de la Dirección de Administración y al Encargado de la Dirección de Operación, que se deben tener toallitas desinfectantes para todos los usuarios y prestadores del servicio de carritos equipajeros.

**8. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH)** comentó que cada dos horas se va a llevar a cabo la limpieza del filtro y las charolas, se tienen que analizar las medidas que se van a implementar cuando aumente el flujo de pasajeros, porque ahorita es posible realizarlas debido a que no hay tanto flujo.

**9. AICM (Encargado de la Dirección Comercial y de Servicios):** comentó que la empresa que lleva a cabo la construcción del dedo "L" va a instalar las pantallas que requiere Aeroméxico, para publicar la información de vuelo.

También se van a instalar en los mostradores de Aeroméxico las pantallas para información de FIDS y temas de publicidad.

**10. AICM (Encargado de la Dirección Comercial y de Servicios):** informó que, a más tardar el 5 de junio, queda la señalización de peligro que corren las personas en la rampa de la terminal 2, en cuanto a los barandales se va a coordinar con personal de la Subdirección de Ingeniería y el viernes se tendrá un avance del 60 al 70% de señalización en esa zona.

**11. AICM (Subdirector de Seguridad):** Informó que hoy entra en servicio el filtro “Kilo” “Bravo”, y el jueves se abre el filtro “Metro” “Bravo”.

**12. Guardia Nacional:** comentó que las acciones por las manifestaciones que se realizaron en la vialidad del AICM se tienen que denunciar ante el Ministerio Público, para que se tomen las medidas precautorias y con base a esas acciones la Guardia Nacional realice los procedimientos; así mismo comentó que se va a coordinar con la Subdirección de Seguridad para agilizar las revisiones en el laboratorio de equipaje.

**13. Comandante General del AICM:** comentó que en los últimos dos meses se ha atendido de manera puntual e integral con cada aerolínea y Autoridades las actividades de ayuda humanitaria.

**14. Sanidad Internacional:** exhortó a todo el personal para seguir implementando las medidas de sanidad, portando los equipos de protección personal y que envíen al correo de sanidad el reporte de casos de COVID19.

**15. Coordinador de Slots:** Informó que se mantendrá la no aplicación de las Reglas de evaluación de slots hasta nuevo aviso a fin de darles a las líneas aéreas toda la flexibilidad que requieren para este momento.

La IATA en conjunto con el Consejo de Aeropuerto y el grupo de Coordinadores han emitido una nueva guía mundial de slots la cual es efectiva a partir del 1 de junio, donde se adopta la versión 10 de IATA con adecuaciones principalmente.

**16. AICM (Subdirector de Operación):** comentó que las fechas para la asignación de horarios de invierno 2020, se cumplió con el envío de los horarios históricos que fue el 7 de mayo.

Hizo de conocimiento, que se va a poner en operación el dedo “L” en el mes de julio, y se va a enviar la actualización de los lineamientos para la asignación de slots de aterrizaje y despegue, el procedimiento para entrada y salida de aeronaves con el procedimiento de guía para la asignación de posiciones de la 52 a la 81 y el procedimiento para la prestación de servicio de abordadores mecánicos en la modalidad de pasillos telescópicos.

**17. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH):** Informó que en mayo se reportaron cuatro impactos de aves y no hubo consecuencias, así mismo solicitó a las líneas aéreas informen la fecha que se realizará la visita a su hangar a efecto de verificar si hay nidos de aves para mitigarlos.

**18. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH):** solicitó a Aeroméxico, Volaris y Viva aerobús que envíen personal al Centro de Mando Aeroportuario (ACDM).

**19. Comandante General del AICM:** comentó que va a convocar a una reunión a las líneas aéreas no agremiadas para diseñar un mecanismo para que cuenten con la información pronta y oportuna.